

# PR2000E 带打印一体无纸记录仪选型

2018年01月03日											存档编号: YJ-JS-XX011	
仪表型号	□□□□□□□□	-□□	-□□	-□□	-□□	-□□□	-□□□	-□□	-□□	-□□	说明	备注
仪表类型	PR2000E											PR20E系列带打印一体无纸记录仪
模拟量输入		A0									无模拟量输入（无此功能时不显示此代码）	模拟量输入路数+开关量输入路数+脉冲量输入路数+模拟量输出路数≤4
		...									4路模拟量输入	
		A4									无开关量输入（无此功能时不显示此代码）	
开关量输入	*		D0								4路开关量输入	常规产品不开放，如有需求可定制； 模拟量输入路数+开关量输入路数+脉冲量输入路数+模拟量输出路数≤4
			...								无脉冲量输入（无此功能时不显示此代码）	
			D4								4路脉冲量输入	
脉冲量输入			I0								无脉冲量输入（无此功能时不显示此代码）	模拟量输入路数+开关量输入路数+脉冲量输入路数+模拟量输出路数≤4
			...								4路脉冲量输入	
			I4								串行打印机接口	
有线通讯							CP				无继电器输出（无此功能时不显示此代码）	
继电器输出									R0		1路继电器输出	
									R1		2路继电器输出	
									R2		无馈电输出（无此功能时不显示此代码）	
馈电输出									PA0		1路24VDC馈电输出（默认每路≤30mA）	
									PA1			
外部存储接口										SU	USB接口	标配USB接口
内部存储容量										MA	64M	
										MB	128M	
										MC	192M	
										MD	248M	
模拟量输出										L0	无模拟量输出（无此功能时不显示此代码）	模拟量输入路数+开关量输入路数+脉冲量输入路数+模拟量输出路数≤4
										...	2路模拟量输出	
										L2		
供电方式										VAC	220VAC	
										VDC1	24VDC	
										VDC2	12VDC	
定制功能										DZ	定制功能（无定制功能时不显示此代码）	定制内容详见定制联系单

备注：“\*”表示需要下定制单（任务单需附原定制编号） “#”表示此功能暂不开放