

## R6100 精致型彩色无纸记录仪选型

2018年01月03日												存档编号：YJ-JS-XX024			
仪表型号	□□□□□	-□□	-□□	-□□	-□□	-□□□	-□□□	-□□	-□□	-□□	-□□□□	-□□	说明	备注	
仪表类型	R6100												<b>R Series</b>	R61系列精致型彩色无纸记录仪	
模拟量输入		A0											无模拟量输入（无此功能时不显示此代码）	模拟量输入路数+开关量输入路数>4路时，需定制	
		...											4路模拟量输入		
开关量输入	*		D0										无开关量输入（无此功能时不显示此代码）	常规产品不开放，如有需求可定制	
			...										4路开关量输入		
有线通讯	可组合		C0	C0									无通讯接口（无此功能时不显示此代码）		
			C2										RS232C通讯接口		
			C4	C4											RS485通讯接口
			CP												串行打印机接口
			C2/4												RS232C与RS485可同时配置，不可同时使用
	C2/4/P											RS232C、RS485、打印可同时配置，不可同时使用			
	C4/P											RS485与打印可同时配置，不可同时使用			
继电器输出						R0							无继电器输出（无此功能时不显示此代码）	超过2路继电器输出时不支持双通讯功能	
						...							4路继电器输出		
馈电输出								PA1					1路馈电输出	标配1路24VDC馈电 ≤60mA	
外部存储接口									SU				USB接口	标配USB接口	
内部存储容量										MA			64M		
										MB			128M		
										MC			192M		
										MD			248M		
模拟量输出											L0		无模拟量输出（无此功能时不显示此代码）	模拟量输入路数+开关量输入路数>4路时，需定制（#）	
											...		2路模拟量输出		
供电方式												VAC	220VAC		
												VDC1	24VDC		
												VDC2	12VDC		
定制功能												DZ	定制功能（无定制功能时不显示此代码）	定制内容详见定制联系单	

备注：“\*”表示需要下定制单（任务单需附原定制编号）

“#”表示此功能暂不开放